

W50002119+



ГОСТ Р ИСО 9001
 ГОСТ Р ИСО 14001

СЕРВИСНАЯ КАРТА СОСТОЯНИЯ АПВ И ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ

Школа № 182

Дата « *8* » *06* 20 *20* г.

Организация (ФИО для частного лица)
г.р. Наставников НКЗ
 Адрес

9216462623
 Телефон

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1	Модель <i>WL 2</i>	1.2	Место монтажа: <i>1 эт., столовая</i>
1.3	Серийный номер № <i>AWB-1598/182</i>	1.4	Показания счетчика: <i>30,330</i> литров
1.5	Давление в ЦВС <i>1,8</i> (бар)	1.6	Наличие пломбы до сервиса: да <input checked="" type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/>
1.7	Соблюдаются условия правильной эксплуатации АПВ да <input checked="" type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/>		
1.8	Очередность последней замены картриджей плановая <input checked="" type="checkbox"/> внеплановая <input type="checkbox"/> просроченная <input type="checkbox"/>		

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА И ПРОВЕДЕННЫЕ РАБОТЫ

2.1	Замена картриджей и УФ лампы в АПВ	WiseWater седимент. <input type="checkbox"/> WiseWater гранулир. <input type="checkbox"/> WiseWater пресс. <input type="checkbox"/> WiseWater Уфмембр. <input type="checkbox"/>	EK-0075 <input checked="" type="checkbox"/> EK-0076 <input type="checkbox"/> EK-0085 <input type="checkbox"/> EK-0060 <input checked="" type="checkbox"/> EK-0086 <input type="checkbox"/> УФ лампа <input checked="" type="checkbox"/>		
2.2	Замена картриджей в префильтрах	RS10/05 <input checked="" type="checkbox"/> RB30 <input type="checkbox"/> BB-RS20 <input type="checkbox"/> BB-RB50 <input type="checkbox"/> BB-RI50 <input type="checkbox"/> BB-NA(5л) <input type="checkbox"/> без префильтров <input type="checkbox"/>			
2.3	Проверка фитингов TUBE ¼	произведена <input checked="" type="checkbox"/>	2.4	Обработка резервуаров	произведена <input checked="" type="checkbox"/>
2.5	Обработка кварцевого(ой) чехла (спирали)	произведена <input checked="" type="checkbox"/>	2.6	Проверка компрессора	произведена <input checked="" type="checkbox"/>
2.7	Проверка ТЭНа	произведена <input checked="" type="checkbox"/>	2.8	Проверка электроклапанов	произведена <input checked="" type="checkbox"/>
2.9	Проверка узла газации	произведена <input type="checkbox"/>	2.10	Настройка редуктора давления	произведена <input type="checkbox"/>
2.11	Прочистка паропотода	произведена <input checked="" type="checkbox"/>	2.12	Программирование платы дисплея	произведено <input type="checkbox"/>
2.13	Замена пустого баллона с газом на полный 5л.	шт. <input type="checkbox"/>	2.14	Замена пустого баллона CO ₂ на полный 40л.	шт. <input type="checkbox"/>
2.15	Установка пломбы на автомат после проведения сервисных работ произведена				

Гарантийные обязательства:

- на работы и комплектующие (кроме баллона с газом) входящие в перечень работ и элементов, подлежащих замене при сервисном обслуживании – 6 месяцев или 5000 литров с момента их установки на автомат, в зависимости какое из условий наступит раньше;
- на баллон с газом, 12 календарных дней с момента замены пустого баллона на полный; Степень очистки и ресурс фильтрующих элементов зависит от качества исходной воды.

Дополнительная информация

Клиенту передан комплект финансовых документов: да нет

Рекомендации _____

Время начала работ _____ Время окончания работ _____

ФИО клиента: *В.В.* Специалист сервисного отдела: _____

Подпись: *[Подпись]* М.П. *[Подпись]* М.П.



Служба технической поддержки
(812) 929-29-89
 КРУГЛОСУТОЧНО

